

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от " 24 " июля 20 15 г.

## I. Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес

МОУ «Кушалинская СОШ»

171422, Тверская обл. Рамешковский район, с.Кушалино, ул.Пушкина, 30-а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	Не нуждается	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Наличие неровностей	К,О,С	Устранение неровностей	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие зоны парковки (стоянки) автомобиля инвалида	К,О,С,Г,У	Оборудование зоны парковки (стоянки) автомобиля инвалида	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	ТР

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	-	-	ТР

Комментарий к заключению: ТР \_\_\_\_\_