

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от “ 24 ” июля 20 15 г.

## I. Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

МОУ «Кушалинская СОШ»

171422, Тверская область, Рамешковский район, с.Кушалино, ул.Пушкина,  
30-а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутствие поручней, противоскользящего покрытия; отсутствие контрастной покраски первой и последней ступеней	О,С	Установка поручней, противоскользящего покрытия; контрастная покраска первой и последней ступеней	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Отсутствие противоскользящего покрытия	К,О,С	Оборудование площадки противоскользящим покрытием	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	Не нуждается	-

2.5	Тамбур	есть	-	-	Отсутствие напольного противоскольз ящего покрытия	К,О,С	Оборудование пола противоскольз ящим покрытием	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	ТР						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У)	-	-	ТР

Комментарий к заключению: ТР