

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОУ «Кушалинская СОШ»

171422, Тверская область, Рамешковский район, с.Кушалино, ул. Пушкина, 30-а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	-	Отсутствие звуковых информаторов и текстофонов; Отсутствие тактильных направляющих полос;	С,Г	Установка звуковых информаторов и текстофонов; Установка тактильных направляющих полос;	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Отсутствие пристенных поручней; отсутствие контрастной покраски первой и последней ступеней	К,О,С,Г, У	Установка пристенных поручней; контрастная покраска первой и последней ступеней	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие подъемника	К	Приобретение подъемника	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери во внутренние помещения	есть	-	-	Отсутствие дублирования информирующих обозначений рельефными	С	Дублирование информирующих обозначений	ТР

					знаками		рельефными знаками	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Отсутствие противопожарных самозакрывающихся с уплотнениями в притворах дверей ; Отсутствие тактильных направляющих полос;	К,О,С,Г, У	Установка противопожарных самозакрывающихся с уплотнениями в притворах дверей; Установка тактильных направляющих полос;	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Текущий ремонт						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ДЧ-И (Г,У)	-	-	ТР

Комментарий к заключению: ТР