

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N_1_____

от "24" июля 2015 г.

I. Результаты обследования:

МОУ «Кушалинская СОШ»

171422, Тверская область, Рамешковский район, с.Кушалино, ул.Пушкина, 30-а

5. Санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N ф о т о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; дублирование информирующих обозначений рельефными знаками; кнопки звонка в дежурную комнату; аварийного освещения	К,О, С	Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; дублирование информирующих обозначений рельефными знаками; кнопки звонка в дежурную комнату; аварийного освещения	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	ТР						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)			ТР
-----------------------------------	------------	--	--	----

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт