

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МОУ «Кушалинская СОШ»
171422, Тверская область, Рамешковский район, с.Кушалино, ул.Пушкина, 30-а
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствует дублирование информирующих обозначений рельефными знаками	С	дублирование информирующих обозначений рельефными знаками	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Столовая	есть	-	-	-	-	Не нуждается	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	--	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к	Текущий ремонт						

	зоне	
--	------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-И(К,О,Г,У)	-	-	ТР

Комментарий к заключению: все зоны требуют текущего ремонта.